

Opasnost od nenamjerne zamjene kolotura za napinjanje 531 0399 20 a 531 0500 20

Proizvođači vozila:

Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modeli:

- **Audi** A3, TT, TT Roadster
- **Seat** Alhambra, Leon, Toledo II
- **Škoda** Octavia
- **Volkswagen** Bora, Golf IV, New Beetle

Motori:

1.8, 1.8T

Br. za narudžbu rezervnog dijela:

531 0399 20
531 0500 20

OE-br.:

531 0399 20 06B 109 243 (aktualno)
531 0500 20 06B 109 243 F (aktualno)
06B 109 243 D
06B 109 243 A



Slika 1: 531 0399 20



Slika 2: 531 0500 20

Kod zamjene kolotura za napinjanje remena razvodnog mehanizma neophodno je točno odrediti model vozila.

Pri pogledu izvana oba kolotura za napinjanje **531 0399 20** i **531 0500 20** se gotovo ne razlikuju.

Uputa:

S obzirom na razne dimenzije graničnog lima ne smije doći do pogrešne zamjene kolotura za napinjanje.



U slučaju postavljanja neispravnog kolotura za napinjanje postoji **opasnost od oštećenja motora!**

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 06.2008

INA 0021

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovićeva 28 b
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 3701 944
aftermarket.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

