



## SERVICE INFO



# Optičke razlike

## kod remenica slobodnog hoda alternatora (OAP) Kat.Br. 535 0128 10

Proizvođač: Toyota  
Model: Hilux, Fortuner  
Motor: 2.5 D-4D, 3.0 D4-D  
Kat. Br.: 535 0128 10  
OE broj: 27415-0L040



Slika 1: Stara (prethodna) izvedba



Slika 2: Nova izvedba

Kao dio našeg kontinuiranog tehničkog usavršavanja naših proizvoda, promjene su izvršene i na remenici slobodnog hoda alternatora (OAP) Kat.Br. 535 0128 10.

Ova servisna informacija prikazuje optičke razlike stare izvedbe (Slika 1) i nove izvedbe (Slika 2).

U prijelaznoj fazi se može dogoditi da će se isporučivati oba dvije izvedbe.

Dvije izvedbe razlikuju se jedino po njihovom izgledu. Oba dvije izvedbe, zadovoljavaju tehničke specifikacije i mogu se upotrebljavati bez ograničenja.

**Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!**

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) ili na [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Telefon: +385 (1) 3701-944  
Fax: +385 (1) 3764-473  
E-Mail: [aftermarket.hr@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hr@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

