

# SERVICE-INFO



## Optičke razlike natezača remena Kat. Br. 533 0086 30

### Proizvođači vozila:

Audi, Ford, Seat, Volkswagen

### Modeli:

**Audi:** A6, 80  
**Ford:** Galaxy  
**Seat:** Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I  
**VW:** Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4

**Motori:** 1.7 D, 1.7 SDI  
1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI  
2.4 D, 2.5 D

### OE Br.:

**Ford:** 95VW-10145-DA  
**1039808**

### VW-Gruppe:

028 903 315 N (zamjenjen)  
**028 903 315 R (novi)**

**Kat. Br.:** 533 0086 30



Slika 1: INA – izvedba sa dva vijka M8 x 35



Slika 2: Izvedba sa dva vijka M8 x 22

Kod zamjene natezača remena **533 0086 30** na vozilu mogu biti ugrađene prikazane verzije natezača remena. Schaeffler Automotive Aftermarket nudi trenutno varijantu, koja je prikazana na slici 1. Obje izvedbe odgovaraju tehničkim zahtjevima.

### Uputa:

Neophodno je koristiti vijke (M8x35) isporučene od strane kompanije Schaeffler Automotive Aftermarket, i to zbog veće debljine prirubnice natezača remena Kat. Br. 533 0086 30 (slika 1).



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili u RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Izdano 03.2010  
**INA 0054**

Pridržano pravo na tehničke izmjene  
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

### Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovičeva 28 b  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
Tel.: +385 1 3701 944  
[aftermarket.hr@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hr@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

