



Sl. 1: isključivač s čvrstim spojem, redoslijed montaže i orijentacija dijelova

1 Isključivač	4 Potisna ploča s oprugom membrane
2 Podloška	5 Isključni prsten
3 Tanjurasta opruga	6 Stezni prsten

! OPREZ

Opasnost od prignječenja.

Podignite potisnu ploču spojke odgovarajućim pomagalima.

OBAVIJEST

Pridržavajte se ispravnog redoslijeda montaže i ispravne orijentacije dijelova.



www.zf.com/serviceinformation