

Upute za montažu seta ležajeva kotača 713 6783 20

Proizvođač: Ford

Modeli: Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma

Br. rezervnog dijela:

713 6783 20
(za stražnju osovinu)



Slika 1: Set ležajeva kotača FAG 713 6783 20

Kod zamjene ležajeva kotača na stražnjoj osovini, poslije zatezanja matice vratila, matica se više ne smije naknadno zatezati.

Ako je neophodno provjeriti zatezni moment, potrebno je popustiti maticu okretanjem za 2 okretaja, i zatim je ponovo zategnuti propisanim zateznim momentom.

Prilikom zatezanja matice okrećite bubanj u suprotnom smjeru.

Zatezni moment propisan od strane proizvođača vozila je 260 Nm.

Uputa:

Matica vratila ima na lijevoj strani lijevi navoj, i na desnoj desni navoj.



Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 08.2009

FAG 0006

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovičeva 28 b

100 00 Zagreb

Hrvatska

Tel. +385 1 3701 944

www.Schaeffler-Aftermarket.com

Aftermarket.cz@Schaeffler.com

FAG