

Upute za montažu brtvenih prstena ležajeva prednjih kotača

Proizvođači: Audi, Seat, Škoda, VW

Modeli:

Audi Az (8Z0)

Seat Cordoba (6L2)
Ibiza (6L1)

Škoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5)
Roomster (5J)

VW Polo (9N)
Fox (5Z1)

Br. rezervnog dijela:

713 6104 70 (FAG-Kit)

OE Br.: 14" 6Q0407623B / E
(brtveni prsten)

Br. rezervnog dijela:

713 6105 70 (FAG-Kit)

713 6105 80 (FAG-kit)

OE Br.: 13" 6Q0407623C
(brtveni prsten)



Slika 1: Brtveni prsteni se mogu razlikovati po izgledu i boji!

Onečišćenje na unutarnjoj strani ležaja kotača može uzrokovati oštećenje ležaja i pogrešno snimanje broja okretaja kotača. Do gore navedene greške dolazi zbog oštećenja brtvila ležaja kotača i senzora broja okretaja kotača.

Kod zamjene ležaja kotača koristi se i brtveni prsten koji se stavlja na konus zgloba pogonskog vratila (vidi **sliku 1**).

Uputa:

Od polovine septembra 2009. FAG svrstava potrebne brtvene prstene u predmetne setove kao sastavni dio pakiranja! Time je isključena zabuda odnosno pogrešno korištenje neispravnog brtvenog prstena.



Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi **www.Schaeffler-Aftermarket.com** ili u RepXpert na adresi **www.RepXpert.com**.

Izdano 08.2009

FAG 0007

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket