

SERVICE-INFO



Zamjena zateznog ramena Kat. Br. 534 0062 20 za Kat. Br. 534 0340 10 za vozila Mercedes Actros

Proizvod vozila: Mercedes

Model: Actros

Modeli motora: OM

541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

OE Br.: (1) A 541 200 2470
(stara izvedba)

(2) A 541 200 2570
(nova izvedba)

Kat. Br.: (1) 534 0062 20
(stara izvedba)

(2) 534 0340 10
(nova izvedba)



Slika 1: 534 0062 20
(zamijenjena izvedba)



Slika 2: 534 0340 10
(aktualna izvedba)

Zatezno rame Kat. Br. 534 0062 20 (slika 1) za natezanje remena više se ne isporučuje i zamijenjeno je artiklom Kat. br. 534 0340 10 (slika 2).

Osnovne razlike između dvije izvedbe su: Nova rolica sa poboljšanim osobinama vođenja (izravnavanja) i pojačana bazna zaštitna ploča.



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 11.2009
INA 0047

Pridržano pravo na tehničke izmjene
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovičeva 28 b
10000 Zagreb

Hrvatska

Tel.: +385 1 3701 944

aftermarket.hr@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

