

SERVICE-INFO



Optičke razlike kod podizača ventila 422 0102 10 s potpornim elementima 420 0222 10

Proizvođači vozila:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modeli:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT
Seat: Altea, Exeo, Ibiza V
Skoda: Oktavia, Superb, Yeti
VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Motori:

1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

OE Br.:

(1) 059 109 417 J
059 109 417 G
(2) 059 109 521 G
03L 109 521
03L 109 521 A

Kat. Br.:

(1) 422 0076 10 (zamjenjeni)
(1) 422 0102 10 (novi)
(2) 420 0221 10 (zamjenjeni)
(2) 420 0222 10 (novi)



Slika 1: Izvedba 1



Slika 2: Izvedba 2

Kad zamjenjujemo podizače ventila s hidrauličkim potpornim elementima u vozilima mogu biti ugrađene dvije izvedbe prikazane na slikama 1 i 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket trenutno dobavlja izvedbu prikazanu na slici 2 koja može zamijeniti izvedbu na slici 1.

Uputa:

Zamijenite uvijek cijeli komplet!

U slučaju kvara odnosno ispada jedne ili nekoliko hidrauličkih komponenti za kompenzaciju zazora ventila, potrebno je izvršiti zamjenu cijelog kompleta. Radi sprječavanja višekratnih i ponovnih popravaka i visokih troškova servisiranja, preporučljivo je prilikom zamjene podizača ventila zamijeniti istovremeno i potporni hidraulični element.



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 05.2010
INA 0060

Pridržano pravo na tehničke izmjene
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovićeve 28 b
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 3701 944
aftermarket.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

