

SERVICE-INFO



Upute za ugradnju natezne rollice Kat. Br. 531 0203 20 u sklopu kita sa zupčastim remenom Kat. Br. 530 0171 10 i u sklopu kita sa pumpom vode Kat. Br. 530 0171 30

Proizvođači vozila:

Audi, Škoda, VW
Volkswagen

Modeli:

Audi: A3, A4

Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III

Škoda: Octavia, Superb

VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Motori:

1.6, 2.0, 2.0,

OE Br.:

06A 109 479
(zamjenjen)

06A 109 479
(zamjenjen)

06A 109 479 B
(zamjenjen)

06A 109 479 C
(zamjenjen)

06A 109 479 F
(sadašnji)

Kat. Br.:

531 0203 20
530 0171 10
530 0171 30



Slika 1: Vijak nije pravilno zavrnut duž cijelog navoja



Slika 2: Vijak je pravilno zavrnut duž cijelog navoja

Kod ugradnje natezne rollice Kat. Br. 531 0203 20, mora se osigurati da je navoj (M10) vijka potpuno uvrnut i kraj navoja poravnat sa nalijegajućom bazom bloka motora. Treba paziti da navoj ne proviruje izvan provrta. (Vidi sliku 2)

Ukoliko navoj (M10) vijka nije zavrnut potpuno (kao na slici 1), natezna rollica ne leži potpuno svojom površinom na alijegajućoj površini bloka motora i zbog toga dolazi do oštećenja natezne rollice.

Ukoliko se pak natezač zateže a navoj vijka nije do kraja zavrnut, doći će do krive procjene da je natezač pravilno zategnut. Tada prilikom rada motora, rezultirajuće sile u nateznoj rollici mogu prouzročiti da vijak/natezač postane labav, što može nadalje dovesti do ozbiljnih oštećenja motora.



Morate osigurati da kraj navoja vijka bude poravnat sa nalijegajućom bazom bloka motora. Ukoliko je vijak u drugačijoj poziciji od ove prije navedene, može doći do kvara natezne rollice!

Napomena:

Molimo Vas da upotrijebite 6-mm šesterokutni inbus ključ da bi mogli okrenuti ekscentar i nategnuti zupčasti remen.



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 02.2011
INA 0067

Pridržano pravo na tehničke izmjene
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovićeva 28 b
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 3701 944
aftermarket.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

