

SERVICE-INFO



Promjena materijala valjkaste vodilice (klizača)

531 0404 10

Proizvođači: Dacia, Nissan, Renault

Modeli:

Dacia: Sandero
Nissan: Kubistar
Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Kangoo, Modus, Thalia, Twingo

Motori:

Dacia: 1.2 16V
Nissan: 1.2 16V
Renault: 1.2 16V

OE Br.:

Nissan: 13077-00QAG (zamjenjen)
13077-00QAL (novi)
Renault: 77 11 115 394 (zamjenjen)
82 00 035 827 (zamjenjen)
82 00 103 069 (zamjenjen)
82 00 454 895 (zamjenjen)
82 00 704 394 (aktuelno)

Kat. Br.: 531 0404 10



Slika 1: Prethodna izvedba sa metalnom radnom površinom

U okviru kontinuiranog tehničkog razvoja naših proizvoda metalna obodna površina kotura za napinjanje 531 0404 10 zamijenjena je površinom od plastike.

U prijelaznoj fazi se može dogoditi da će se vodeći koturi isporučivati s metalnim koturom kao i s koturom od plastike.



Slika 2: Nova izvedba sa plastičnom radnom površinom

Napomena:

Unatoč razlikama u konstrukciji, oba kotura za napinjanje mogu se bez ikakvih problema koristiti, za vozila navedena u katalogu.



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Ako je ovdje navedena referenca za brojeve rezervnih dijelova proizvođača, ovi brojevi služe samo za usporedbu.

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 06.2011
INA 0077

Pridržano pravo na tehničke izmjene
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovičeva 28 b
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 3701 944
aftermarket.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

