



SERVICE INFO



Optičke razlike

klackalica ventila Kat.Br. 422 0053 10

Proizvođači:	Audi, Seat, Skoda, VW
Modeli:	
Audi:	A1, A3
Seat:	Altea, Ibiza, Leon
Skoda:	Fabia, Octavia, Superb
VW:	Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat (C3_), Polo (6R_), Polo (9N_)
Motori:	1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V, 1.6 FSI
OE brojevi:	422 0053 10
OE brojevi:	036 109 411 E 036 1 09 411 G 036 109 411 H 036 109 411 J



Slika 1: Izvedba 1

Prilikom zamjene klackalica ventila Kat.Br. 422 0053 10, moguće je pronaći ugrađene na vozilu oba dvije izvedbe prikazane na slikama 1 i 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket dobavlja izvedbu klackalice ventila prikazanu na Slici 1.

Uvijek zamjenjujte klackalice ventila u setu!

U slučaju kvara na jednoj ili više klackalica ventila, neizostavno je promjeniti sve klackalice ventila. Da bi se izbjegli višestruki popravci i povećani troškovi, uvijek istovremeno zamjenite ; klackalice ventila i element za podešavanje zazora ventila za vrijeme servisnog zahvata.



Slika 2: Izvedba 2

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Telefon: +385 (1) 3701-944
Fax: 385 (1) 3764-473
E-Mail: aftermarket.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

