



SERVICE INFO



Promjenjena konstrukcija

natezne rolice Kat.Br. 534 0168 10

Proizvođači: Land Rover, MG,
Rover

Model:

Land Rover: Freelander

MG: ZR, ZS

Rover: 25

Motor:

Land Rover: 1.8

MG: 1.4, 1.6

Rover: 1.2

Part no.: 534 0168 10

OE broj: PQG100180

PQG100180A

QVU 10022



Slika 1: Stara izvedba (lijevo) i nova izvedba (desno)

Kao dio našeg kontinuiranog tehničkog usavršavanja naših proizvoda, promjene su izvršene i na nateznoj rolici Kat.Br. 534 0168 10.

Ova servisna informacija prikazuje optičke razlike stare izvedbe (Slika 1, lijevo) i nove izvedbe (Slika 1, desno).

U prijelaznoj fazi se može dogoditi da će se isporučivati oba dvije izvedbe.

Dvije izvedbe razlikuju se jedino po njihovom izgledu. Oba dvije izvedbe, zadovoljavaju tehničke specifikacije i mogu se upotrebljavati bez ograničenja.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Telefon: +385 (1) 3701-944

Fax: +385 (1) 3764-473

E-Mail: aftermarket.hr@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

