



SERVICE INFO – INA 0098



Zamjena natezne rolice i hidrauličkog natezača

Modeli:

Audi: A4, A6
 Seat: Exeo
 Škoda: Superb
 VW: Passat
 Kodovi motora: AWT, AWM, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, CFMA

Kat. Br.: 531 0531 20 (zamjenjen)
 533 0028 20 (zamjenjen)
 530 0546 09 (novi/Set)
 530 0546 10 (novi/KIT)



Slika 1: Hidraulički natezač Kat.Br. 533 0028 20 (lijevo), natezna rolica Kat.Br. 531 0531 20 (desno)

U gore navedenim vozilima, hidraulični natezač Kat. Br. 533 0028 20 (Slika 1, lijevo) i natezna rolica Kat. Br. 531 053120 (Slika 1, desno) moraju biti zamjenjeni sa KIT-om Kat. Br. 530 0546 10 (Slika 2, lijevo) i Set-om Kat. Br. 530 0546 09 (Slika 2, desno).

Nove komponente se ne razlikuju samo po izgledu, nego i po njihovom djelovanju. Kod stare izvedbe je natezanje remena bilo izvedeno tako, da je (dodatno nateznoj rolici) također i hidraulički natezač preuzimao dio akcije natezanja remena.

Novi klizač Kat. Br. 532 0601 10 sa nosačem ima sada samo zadatak da vodi remen. Natezanje remena i ublaživanje vibracija je sada izvedeno isključivo pomoću jedinice natezača Kat.Br. 531 0840 10.

Mješanje komponenti nije dozvoljeno jer su komponente projektirane kao cjelina i ukoliko se ne ugrađuju istodobno, napetost remena neće biti ispravna.



Slika 2: KIT 530 0546 10 (lijevo), Set 530 0546 09 (desno)

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*
 Fax: +44 (0) 14 32 375 760
 Info@LuK-AS.co.uk
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

