



VKMA 01140


Proizvodne informacije - siječanj 2013.



Audi



Pogrešna poveznica kompleta u katalogu "Engine 2013"



Proizvođač	Glavni model	Motor
Audi	A2	1.2 TDI

Zbog pogrešne poveznice u katalogu Motor 2013 na stranici 70 i e-katalogu u nastavku slijedi popis odgovarajućih kompleta za navedeni model. Umjesto VKMA 01142 treba odabrati VKMA 01140 komplet. To će biti ažurirano u sljedećoj verziji SKF e-kataloga iz ožujka 2013.

Napomena! Opasnost kvara motora ne postoji budući da je nemoguća montaža pogrešnog kompleta za ovu primjenu. Razlika između oba kompleta u duljini je remena. Remen iz kompleta VKMA 01142 ima 3 zuba više.

✗ VKMA 01142: 120 zuba

✓ VKMA 01140: 117 zuba

AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI										
	ANY	03/01 → 08/05	→ ICH 8Z-2-070 000	VKMA 01940 VKM 11142 — VKM 21142	1 1	1	1	1	1	T0243
	ANY	03/01 → 08/05	CH 8Z-3-000 000 →	VKMA 01940 VKM 11142 — VKM 21142	1 1	1	1	1	1	T0243
	ANY	03/01 → 08/05	CH 8Z-3-000 000 →	VKMA 01142 VKM 11142 VKM 21142	1 1	1	1			3 T0184
✗										
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI										
	ANY	03/01 → 08/05	→ ICH 8Z-2-070 000	VKMA 01940 VKM 11142 — VKM 21142	1 1	1	1	1	1	T0243
	ANY	03/01 → 08/05	CH 8Z-3-000 000 →	VKMA 01940 VKM 11142 — VKM 21142	1 1	1	1	1	1	T0243
	ANY	03/01 → 08/05	CH 8Z-3-000 000 →	VKMA 01140 VKM 11142 VKM 21142	1 1	1	1			3 T0184
✓										

© SKF je registrirana robna marka SKF Grupe

© SKF Grupa 2013

Sadržaj ove publikacije zaštićen je pravima izdavača i ne smije se reproducirati (niti obavljati izvatci) bez prethodnog odobrenja. Posebna pažnja posvećena je točnosti informacija, ali nikakva se odgovornost zbog gubitaka ili šteta, bilo izravnih, neizravnih ili posljedičnih, nastalih korištenjem tih informacija neće prihvatiti. j ne da prenesti odgovornosti.

