

Opasnost od zamjene natezača 531 0054 30 i 531 0626 30

Proizvođači vozila:

Opel, Vauxhall, Holden

LuK-AS-br.:

531 0054 30
531 0626 30

OE-br.:

56 36 738
56 36 729

Proizvođač-br.:

979195
979488



Slika 1: 531 0626 30 (979488)



Slika 2: 531 0626 30 (979488)

Prilikom ugradnje gore navedenih natezača treba paziti na točno određivanje tipa prema vozilu.

Oba tipa isto izgledaju izvana.

Natezač **531 0626 30** ima veći radni hod, event. raspon premještanja i ležaj otporan na visoke temperature.

Natezač se razlikuje brojem proizvođača ukucanim sa stražnje strane (**slika 2, strelica**).



Sile prednapinjanja i prigušivanja natezača **nisu** identične!

Kod krivog odabira postoji opasnost da dođe do preskakanja motora i time oštećivanja motora!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 10.2007 (zamjena 05.2007)
INA 0005

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovićeva 28 b
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 3701 944
aftermarket.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

