

## Novi vijak - kolotur za napinjanje 531 0342 30

### Proizvođači vozila:

Volkswagen, Volvo

### Modeli:

**Volkswagen** Crafter 30-35,  
Crafter 30-50,  
LT 28-35, LT 28-46, T4

**Volvo** 850, S70, S80, V70

**Motori:** 2.5 SDI, 2.5 TDI

**LuK-AS-br.:** 531 0342 30

### Br. za narudžbu rezervnog dijela:

**Volkswagen** 074 109 243 M  
074 109 243 K (zamijenjeno)  
074 109 243 E (zamijenjeno)

**Volvo** 8677053  
9186258 (zamijenjeno)  
9464101 (zamijenjeno)



Slika 1: 531 0342 30



Slika 2: rezervni vijak

U okviru kontinuiranog tehničkog razvoja proizvođa LuK-AS isporučuje zajedno s kolotutom za napinjanje **531 0342 30** i novi vijak (**slika 3**).

### Osobine:

- Vijak s pljosnatom glavom Torx
- Glava vijka **Ø 18,5 mm**
- Klasa čvrstoće **10.9**
- Element za osiguranje vijka na navoju
- Povećana sposobnost samostezanja



Slika 3: LuK-AS-vijak

LuK-AS preporučuje zamijeniti postojeći vijak (**slika 2**) novo isporučenim vijkom.

**Zatezni moment: 20 ± 1,5 Nm**



Pridržavajte se uputa i podataka proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi **www.Schaeffler-Aftermarket.com** ili u RepXpert na adresi **www.RepXpert.com**.

Izdano 12.2007

**INA 0015**

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket

### Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovićeva 28 b  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
Tel.: +385 1 3701 944  
aftermarket.hr@schaeffler.com  
www.schaeffler-aftermarket.com

