

## Promjena materijala obodne površine kolotura za napinjanje 531 0606 20

**Proizvođači vozila:**  
Iveco, Magirus-Deutz

**Kod motora:** F2BE0682A

**Br. za narudžbu rezervnog dijela:**  
531 0606 20

**OE-br.:** 500346227 (plastika)  
504106749 (metal)




**Slika 1: Obodna dodirna površina kolotura od plastike**

Proizvođač teretnih vozila i autobusa IVECO zamijenio je napinjač remena s plastičnim koloturom (br. rezervnog dijela: **500 346 227**) napinjačem s metalnim koloturom (Broj rezervnog dijela: **504 106 749**).



**Slika 2: Obodna dodirna površina kolotura od metala**

Na temelju ove konstrukcijske promjene Schaeffler Automotive Aftermarket sada nudi i izvedbu s metalnim koloturom.

 Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili u RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Izdano 06.2008  
**INA 0020**

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket