

SERVICE-INFO



Zamjena klizača kod nekih ramena natezača za pogon pomoćnih (dodatnih) agregata

Proizvođači vozila:

Audi, Chevrolet, Isuzu,
Landrover, MG, Opel,
Renault, Rover, Seat,
Škoda, Vauxhall,
Volkswagen, Volvo

Kat. Br.:

533 0077 30
534 0082 30
534 0083 30
534 0133 30
534 0136 30
534 0139 30



Slika 1: Detaljni prikaz klizača (rolice za izravnavanje) stare izvedbe (lijevo) i nove izvedbe (desno)

Iscrpne podatke za identifikaciju i primjenu za razna vozila pronaći ćete u našim medijalnim katalogima.

Za navedena ramena za natezače Schaeffler Automotive Aftermarket sada nudi izvedbe sa poboljšanom izvedbom klizača.

Razlike se sastoje, kao što je prikazano na slici br. 1, u vrsti i boji presvučenog površinskog sloja (ranije crne boje, sada sjajne metalne boje) te u vrsti spoja između dviju polovica voznog traka klizača (ranije pomoću zakovica, sada spojene postupkom TOX).

U prijelaznoj fazi mogu se isporučivati obje verzije odnosno izvedbe. Objе izvedbe udovoljavaju tehničkim zahtjevima pa se mogu bez ograničenja upotrebljavati za vozila navedena u medijalnom katalogu.



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi **www.Schaeffler-Aftermarket.com** ili u RepXpert na adresi **www.RepXpert.com**.

Izdano 03.2010
INA 0055

Pridržano pravo na tehničke izmjene
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovićeva 28 b
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 3701 944
aftermarket.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

