

# SERVICE-INFO



## Upute za montažu za zamjenu vijka na kotaču koljenastog vratila

**Proizvođači:** Opel, Vauxhall, Saab

**Modeli:**

**Opel:** Astra F, Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra, Vectra C, Zafira

**Vauxhall:** Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra Mk II, Zafira

**Saab:** 9-3

**Motori:** 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V

**Kat. Br.:** 530 0441 10 (KIT)  
530 0443 10 (KIT)  
530 0441 30 (KIT + Wapu)  
530 0441 31 (KIT + Wapu)  
530 0443 30 (KIT + Wapu)  
530 0441 09 (SET)  
530 0443 09 (SET)



**Slika 1:** Primjer: kod INA-vodne pumpe KIT 530 0443 30 s obje izvedbe vijka koljenastog vratila

Prema zahtjevima proizvođača vozila kod zamjene zupčastog remena neophodno je zamijeniti i vijak remenice koljenastog vratila.

Pritom je neophodno provjeriti da li demontirani vijak ima uobičajeni navoj (M12 x 1,75) ili fini navoj (M12 x 1,5).

Kod montaže je zbog toga neophodno koristiti odgovarajući vijak.

INA KIT i INA SET zbog toga dolaze sa objema verzijama vijaka za remenicu koljenastog vratila.

**Upozorenje:**

U slučaju upotrebe neodgovarajućeg vijka remenice koljenastog vratila dolazi do oštećenja navoja koljenastog vratila!



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Ako je ovdje navedena referenca za brojeve rezervnih dijelova proizvođača, ovi brojevi služe samo za usporedbu.

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili u RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Izdano 07.2011  
**INA 0078**

Pridržano pravo na tehničke izmjene  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

**Schaeffler Automotive Aftermarket**

Ogrizovićeva 28 b  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
Tel.: +385 1 3701 944  
[aftermarket.hr@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hr@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

