

# SERVICE-INFO



## Upute kod spajanja zamašnjaka podjeljene mase (DMF) 415 0232 10

### Proizvođači vozila:

Opel, Suzuki, Vauxhall

### Modeli:

**Opel:** Agila, Combo, Corsa C, Corsa D, Meriva, Tigra

**Suzuki:** Ignis II, Swift III, Wagon R

**Vauxhall:** Combo, Corsa, Meriva, Tigra

### Motori:

**Opel:** 1.3 CDTI, 1.3 CDTI 16V

**Suzuki:** 1.3 DDIS

**Vauxhall:** 1.3 CDTI, 1.3 CDTI 16V

**LuK-DMF:** 415 0232 10

**LuK RepSet®:** 622 3072 00,  
622 3095 09, 622 3095 33,  
622 3100 09, 622 3100 33,  
622 3146 09, 622 3146 33



**Slika 1:** Oštećenje primarne mase uslijed upotrebe predugih vijaka

Sa svrhom da se pričvrsti sklop potisne ploče, zamašnjak podjeljene mase (DMF) ima kružno raspoređene provrte sa navojima.

Sobzirom da je zračnost između primarne i sekundarne mase DMF-a iznimno mala, samo vijci dužine **13 mm** mogu biti upotrijebljeni. Ukoliko se pak upotrijebe dulji vijci, doći će do prolaza navoja vijaka kroz zadnju stranu sekundarne mase što će uzrokovati oštećenje primarne mase.

Ukoliko se to dogodi, zamašnjak podjeljene mase neće raditi pravilno. Sve rotacione vibracije nastale na motornoj strani će se preneti na stranu mjenjača/pogonskog sklopa bez da prethodno budu ublažene što će dovesti do pojave buke i preuranjenog trošenja.

Kod pojedinih slučajeva kod toga može doći do oštećenja uzubljenog profila glavčine lamele; tako da nema daljnijeg prijenosa snage prema mjenjaču i pogonskom sklopu (Vidi sliku br. 2).

Sa namjerom da se ovaj problem naveden gore spriječi, Schaeffler Automotive Aftermarket će odmah dodati pričvrstne vijke za LuK zamašnjake podjeljene mase (DMF) i LuK RepSet® za sve prethodno navedene modele. Moguće je da tijekom ovog procesa pridodavanja dođe do određenih mješanja dijelova u pojedinim pakovanjima.



**Slika 2:** Oštećen uzubljeni profil

### Opres:

Ukoliko su predviđeni novi vijci za pričvršćivanje kod zamjene spojke ili zamašnjaka podjeljene mase (DMF), oni **moraju** biti upotrijebljeni.

Ukoliko isti nisu predviđeni, samo vijci dimenzija M6 x 13 sa čvrstoćom 10.9 mogu biti upotrijebljeni.



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili u RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Izdano 02.2011

**LuK 0023**

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

### Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovićeva 28 b  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
Tel.: +385 1 3701 944  
[aftermarket.hr@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hr@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

