



SERVICE INFO – LuK 0036



Optičke razlike kod zamašnjaka podijeljene mase (DMF) LuK 415 0388 10

Model: Ford Transit
Model godine: 2004 –
Motor: 2,4 TDCi
LuK DMF: 415 0388 10



Slika 1: Usporedba oba dvije izvedbe LuK DMF 415 0388 10; sa kliznim ležajem (lijevo) i sa kugličnim ležajem (desno)

U okviru kontinuiranog tehničkog usavršavanja naših proizvoda, promjenjena je izvedba ležaja za zamašnjak podijeljene mase (DMF) i to umjesto kugličnog ležaja je ugrađen klizni ležaj tj. ležaj sa kliznom čahurom.

U prijelaznoj fazi se može dogoditi da će se isporučivati oba dvije izvedbe zamašnjaka podijeljene mase, sa kugličnim ležajem i ona sa kliznom čahurom.

Unatoč njihovoj različitoj izvedbi, oba zamašnjaka podijeljene mase se mogu univerzalno upotrebljavati u vozilima specificiranim u katalogima.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



LuK 0036