

Poštovani,

Ovo pismo sadrži VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE u vezi zamjene ležajeva kotača obavljene na vašem automobilu BMW Serije 1 do 4.

Primili ste ovo pismo jer ste u svoj automobil BMW ugradili / možda ugradili SKF komplet ležaja kotača VKBA 6781. Upravo smo saznali da je proizvođač ležaja kotača izdao opoziv za sve komplete ležajeva kotača s određenim datumskim kodovima instaliranim u travnju 2020. ili kasnije.



Ispitivanja i analize koje je izvršio proizvođač pokazuju da ležaj kotača možda nije pravilno pričvršćen za vozilo, što u slučaju jakog udara na kotač, na primjer u slučaju sudara, može prouzročiti djelomično ili potpuno odvajanje kotača od karoserije automobila.

Da bismo bili sigurni da je komplet ležajeva na vašem automobilu siguran, molimo vas da rezervirate termin za pregled i, ako je potrebno, zamjenu kompleta ležajeva. To vas neće koštati ništa.

DA BISTE REZERVIRALI TERMIN, KONTAKTIRAJTE NAS NA:
hrvoje.ivancevic@tokic.hr

Iskreno se ispričavamo zbog mogućih neugodnosti.

S poštovanjem,

Hrvoje Ivančević