

SERVICE-INFO



Promjena materijala klizača Kat. Br. 532 0111 10

Proizvođači vozila:

Audi, Seat, Škoda,
Volkswagen

Modeli:

Audi: A3

Seat: Cordoba, Ibiza III, Inca,
Leon, Toledo II

Škoda: Fabia, Octavia

Volkswagen: Bora, Caddy II, Fox,
Golf IV, New Beetle, Polo,
Spacefox, Crafter

Motori:

VAG-Gruppe: 1.9 D, 1.9 TDI, 1.9 SDI,
2.5 TDI

OE Br.:

VAG-Gruppe: 038 109 244 B
(promijenjeno)
038 109 244 C
(promijenjeno)
038 109 244 H
(promijenjeno)
038 109 244 M
(aktuelno)

Kat. Br.:

532 0111 10



Slika 1: Dosađna izvedba od sinteriranog metala



Slika 2: Nova izvedba od lima

U okviru kontinuiranog tehničkog razvoja naših proizvoda obodna površina klizača Kat. Br. 532 0111 10 od sinteriranog metala zamijenjena je klizačem sa limenom radnom površinom.

U prijelaznoj fazi se može dogoditi da će se klizači isporučivati u oba dvije izvedbe; od sinteriranog metala kao i od lima.

Uputa:

Obje izvedbe klizača mogu se bez ikakvih problema upotrebljavati za vozila navedena u katalogu bez obzira na različitost izvedbe.



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Ako je ovdje navedena referenca za brojeve rezervnih dijelova proizvođača, ovi brojevi služe samo za usporedbu.

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 12.2011

INA 0086

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovićeva 28 b
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 3701 944
aftermarket.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

